

Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto / Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat / Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely / Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservni delovi / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļu

XX = AA, XG, ...

Pos.	Part No.	
1	A 963 131 NU	
2	A 963 132 NU	
3	A 963 146 NU	
4	A 960 890 NU	
5	A 960 891 NU	
6	A 960 706 NU	
7	A 963 443 NU	
8	A 960 500 NU	
9	A 960 893 XX	
10	A 860 902 XX	
11	A 860 897 NU	
12	A 860 945 XX	A7389..
12	A 860 946 XX	A7388..
13	A 860 901 XX	
14	A 962 397 XX	
15	A 960 704 NU	
	A 962 476 NU	
16	A 6677 XX	






CERALINE

A 7388 .. A 7389 ..

0724 / A 868 956
Made in Germany


Ideal Standard




FSC
MIX
Paper
FSC® C149187
22
PAP

Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium

www.idealstandard.com





			0 ºC	1 ºC	2 ºC	3 ºC	4 ºC	5 ºC	6 ºC	7 ºC	8 ºC	9 ºC
0,3 MPa 3 bar	50ºC	16ºC	49,5	49,5	48	46	42,5	41	37	33,5	31	28
	65ºC	16ºC	65	65	63,5	60,5	57	53,5	49	44,5	39	34,5
	81ºC	16ºC	81	81	78,5	73	69	63,5	56	49	42,5	36

P	bar	0,5 — MAX. 10	1 — 5	Q (3 bar)
T	°C	MAX. 80	40 — 65	l/min
				23