

Spare Parts / Ersatzteile / Pièces de recharge / Pezzi di Ricambio / Piezas de requesto / Parte de reposição / Reserveonderdelen / Reservdelar / Reservedeler / Varaosat / Vraosat / Varahlutir / Ανταλλακτικά / Yedek Parçalar / Náhradní díly / Náhradné diely / Nadomestni deli / Резервни части / Запчасти / Części Zapasowe / Piese de schimb / Rendelhető alkatrészek / Запасні частини / Reservni delovi / Резервни делови / Резервни делови / Atsarginių dalių / Tellitavad varuosad / Rezervju daļu

XX = AA, GN ...

Pos.	Part No.	
1	A 861 405 XX	
2	A 861 879 XX	
3	A 861 876 NU	
4	A 861 880 XX	
5	A 861 874 NU	
6	A 861 500 NU	
7	A 960 890 NU	
8	A 963 143 NU	
9	A 7851 XX	10mm
	A 7877 XX	20mm
10	A 960 704 NU	20mm
	A 962 476 NU	40mm






Connect Air

A8739 ..

1025 / A 869 319
Made in Germany

Ideal Standard





FSC
MIX
Paper
FSC® C149187


22
PAP


Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2
1935 Zaventem
Belgium


www.idealstandard.com


































P			0	1	2	3	4	5
			°C	°C	°C	°C	°C	°C
	50°C	15°C	50	49	44	40	35	33
0,3 MPa 3 bar	65°C	15°C	65	63	57	50	44	40
	85°C	15°C	85	83	74	64	56	50





P	bar	0,5 — MAX. 10	1 — 5
T	°C	MAX. 80	55 — 65

Q (3 bar)

l/min

26